# NDZR-10A 变压器直流电阻测试仪

# 产品说明书





whnort@163.com

武汉市东湖开发区高新四路 40 号葛洲坝太阳城

#### 尊敬的顾客

感谢您购买本公司 NDZR-10A 变压器直流电阻测试仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、 电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安 全!

安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相 连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可 在规定的范围内使用。为了防止火灾或人身伤害,只有合格的技术人员才可执行维 修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防 止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品 已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

**警告:** 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

**小心:** 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

#### 一、概述

变压器直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现直阻的快速测量。

#### 二、安全措施

- 1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
- 2、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。仪表应避免剧烈振动。
- 3、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
- 4、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
- 5、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
- 6、测试过程中,禁止移动测试夹和关断供电线路。

### 三、性能特点

- 1、仪器输出电流大, 且重量轻。
- 2、 仪器提供7档输出电流选择,最大可以输出10A电流。
- 3、仪器测量范围宽,0-20K  $\Omega$ 。
- 4、具有完善的保护电路,性能更可靠。
- 5、液晶提示菜单操作,便于使用。
- 6、具有音响及液晶指示放电报警,放电指标清晰,减少误操作。



## 四、技术指标

- 1、输出电流: 10A、5A、1A、200mA、400mA、40mA、<5mA。
- 2、量程: 1-180mΩ (10A)

 $180 \text{m} \Omega - 360 \text{m} \Omega \tag{5A}$ 

 $360 \text{m} \Omega - 1.8 \Omega$  (1A)

1.  $8 \Omega - 4.5 \Omega$  (400mA)

4.  $5 \Omega - 9 \Omega$  (200mA)

 $9 \Omega - 45 \Omega \tag{40mA}$ 

 $45 \Omega - 20 k \Omega$  ( $\leq 5 mA$ )

1 mΩ-20kΩ (自动)

- 3、准确度: 2‰±2μΩ
- 4、分辨率: 0.1μΩ
- 5、工作温度: -20~40℃
- 6、环境湿度: ≤80%RH, 无结露
- 7、工作电源: AC220V
- 8、外形尺寸: 400mm\*220mm\*320mm
- 9、仪器重量: 10.0kg

### 五、系统介绍

#### 图一

- 1、 开关: 整机电源开关。
- 2、AV220V: 仪器电源插座。
- 3、 I+、 I-: 输出电流接线柱, I+为输出电流正, I-为输出电流负。
- 4、V+、V-: V+为电压线正端, V-为电压线负端。
- 5、显示屏:128\*64点阵液晶显示屏,显示菜单、电流和电阻值等。
- 6、打印机:打印测试数据。






- 7、复位键: 按下此按键本机处于初始界面。
- 8、循环键: 按此键光标在主菜单循环滚动,可对输出电流进行设置。在测试中显示测量结果时按此键打印当前测试值。
- 9、确认键: 光标循环指示当前菜单设置停止位,按此键进行电流等设置。
- 10、 测量键: 输出电流选择完毕后按下此键,由微机控制实现全部测试过程。

# 六、测试与操作方法


A: 单相测量法,见下图







图二

B、助磁法接线见图三 $\sim$ 五(适用于  $Y_{\scriptscriptstyle{(N)}}$ -d-11 联接组别)。



图三







图五

对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,**图三、图四、图五分别为助磁法测量低压 Rac、Rba、Rcb 的接线方法** 

1、 开机页面显示如下图:

修改时钟

查询数据

● 设置电流: 10A

按**上**键光标可在**修改时钟、查询数据、设置电流、厂家菜单**之间移动,光标停在

设置电流按键可选择测试电流,选定测试电流后,按量量键可启动测量。在上图界

面中光标不论在任何位置,按逻辑均可启动测量。

2、在上图中,按 键将光标移动到修改时钟,如下图:

修改时钟 查询数据

设置电流: 10A

按 键可进入时钟修改界面,如下图:

2017年10月20日10时50分50秒



在上图中,按建可将光标分别在年、月、日、时、分、星期之间移动,按

**保存** 键调整数据(长按选择键快速调整数据)。

3、 在开机状态下将光标移动到查询数据菜单,如下所示:

修改时钟 查询数据 设置电流: 10A

4、 然后按 键进入数据查询。循环和选择键分别对应上翻和下翻。长按快速翻



共 100 第 001 10-20 10: 50

I: 400 mAR:  $300.0 \text{ m}\Omega$ 

5、在开机页面下,光标移动到**选择电流**,当选好电流后,按下 键开始测试。液晶显示"**正在充电**"如下图所示:

1**A** 档 正在充电中......



6、 过几秒钟之后,显示"正在测量"这时说明充电完毕,进入测试状态,如下图所示:

1A 档 测量中...... >>>>>>

7、几秒后,就会显示所测阻量,如下因。当远开自300% 试时,仪器会根据试品情况自动

选择合适的电流进行测试。在测试过程中按 键可对当前数据进行打印。 在测试过程中如未能选择正确电流量程仪器显示:请换大电流量程、请换小电流量程、请换电流量程并检查接线。

> I: 1.000 A R: 1.002 Ω 保存 打印

8、测试完毕后,按**保存**键,保存当前数据,按**订**即键,打印当前数据。按**设**健屏幕显示正在放电恢复初始状态,仪器内部文成放电过程结束测量。

### 七、注意事项

- 1、在测量无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。
- 2、有载调压的变压器测量高压侧电阻时从1或17选择自动档开始测量。
- 3、拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,再进行拆线。
- 4、选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程使用时,由





于电流达不到预设值,即使强行继续测试结果稳定性太差。欠量程时,电流太小,对于大容量变压器数据不稳定。当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的量程进行测试。

## 八、仪器成套性

直流电阻测试仪主机1台专用测试线1套标准电阻1个接地线1根电源线1根打印纸2卷说明书保修卡1份

# 九、售后服务

仪器自购买日起壹年内,属产品质量问题免费包修包换,终身提供保修和技术服务。如发 现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系,以便为您安排最便捷的处理方案。